


対策一覧表

【新冠小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道新冠環状線	新冠町字中央町40番地の2	道路横断のための横断歩道がない	・歩行者用防護柵を設置 ・横断歩道の設置	新冠町 公安委員会	平成27年度 対策済
2	町道第1号線	新冠町字北星町16番地	道幅が狭く、歩道がない	・私有地を借用し、通学路として位置付ける	新冠町	平成28年度
3						

通学路対策箇所図



・道幅が狭く、歩道がないため危険

〈対策メニュー〉

・私有地を借用し、通学路として位置付ける【新冠町】

新冠中学校



新冠小学校



〈対策済〉



・道路横断のための横断歩道がないため危険

〈対策メニュー〉

・歩行者用防護柵を設置【新冠町】

・横断歩道の設置【公安委員会】

--- : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所

